		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	1 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(63)6.01	Elradiator	2010-401	

Bygningsdelsbeskrivelse

Beskrivelsen indeholder følgende:

Placering

Boligen

Konstruktionsbeskrivelse

Materialebeskrivelse

Elradiator



Ean nr. 70.40666.510041

Leverandør


Solar A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen, tlf.: +45 76 96 12 00

Den samlede forventede levetid

20 år

Den overordnede mængde

Henholdsvis 4 (85m²), 5 (104m²), 6 (125m²)

		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	2 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(63)6.01	Elradiator	2010-401	

Besigtigelsesanvisning

Vigtigt tildæk aldrig radiatoren.

Vedligeholdelsesanvisning

Støvflejrning: Støvsugning foretages med blødt mundstykke.
 Tilsmudsning: Aftørres med en fugtig klud, evt. opvredet i en let sulfoopløsning.
 Kemisk rengøring kan ikke anbefales.

Besigtigelsesaktiviteter

Vigtigt tildæk aldrig radiatoren.

- Tidspunkt for første besigtigelse: 2012
- Besigtigelsesinterval : Løbende
- Mængde:
- Hvem der skal udføre besigtigelsen: Bruger

Vedligeholdelsesaktiviteter

Udskiftningsaktiviteter

Henvisning.

http://www.adax.no/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1%3Apanelovn-neo&Itemid=100121&lang=no