	Dokumentnavn:		Side (af):
	<b>Drift og vedligehold</b> <b>Bygningsdelskort</b>		1 - (3)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(23)1.03	GULV 3 I UNDERETAGE	2010-401	

### **Bygningsdelsbeskrivelse**

Beskrivelsen indeholder følgende:

#### **Placering**

Gulv i underetage (I skakt)

### **Konstruktionsbeskrivelse**

- 22 mm krydsfiner
- Dampspærre
- 400 mm bærende konstruktion af I-bjælker c/c 600 mm
- 45 x 400 mm LVL ultralam kantvange
- 400 mm mineraluldsisolering, klasse 37
- 6,5 mm krydsfinerplader (tilsat skimmeldræbende middel)
- 50 mm mineraluld under boks fastgjort imellem 50 mm RHS

### **Materialebeskrivelse**

Vänerply krydsfiner gulv TG02

Dampspærre/plastfolie 0,20 mm fra Sanistål/Carl F Varenummer 64803226425

I-bjælker 400 mm fra STEICO

Kantvange LVL ultralam bjælker

Mineraluldsisolering Flexibatts klasse 37 fra Rockwool


Krydsfinerplader 7 mm P30 fra VANERPLY

### **Den samlede forventede levetid for gulvkonstruktionen (excl. lamelparket):**

- 50-100 år (Iflg. V&S Priskalk) såfremt gulvet bliver vedligeholdt som foreskrevet.

### **Den overordnede mængde**

- 79 m<sup>2</sup>

		Dokumentnavn:	Side (af):
		<b>Drift og vedligehold Bygningsdelskort</b>	2 - (3)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(23)1.03	GULV 3 I UNDERETAGE	2010-401	

### **Besigtigelsesanvisning**

#### Indvendig:

Krydsfiner:

- Hele gulvfladen besigtiges visuelt for revner og forandringer i overfladen. Såfremt der konstateres forandringer i overfladen der indikerer fugtpåvirkning, skal dette strakt undersøges nærmere af fagmand. 100 % af gulvfladen besigtiges

#### Udvendig:

- Udvendig side af konstruktionen er ikke tilgængelig

### **Vedligeholdelsesanvisning**

#### Indvendig

Krydsfiner:

- Reglmæssig støvsugning.

#### Udvendig

- Udvendig side af konstruktionen er ikke tilgængelig

### **Besigtigelsesaktiviteter**


#### Indvendig besigtigelse:

Krydsfiner:

- Tidspunkt for første besigtigelse: Ved ibrugtagning
- Besigtigelsesinterval : 1 gang pr. mdr.
- Mængde: Hele gulvfladen
- Hvem der skal udføre besigtigelsen: Beboer

#### Udvendig besigtigelse:

- Udvendig side af konstruktionen er ikke tilgængelig

		Dokumentnavn:	Side (af):
		<b>Drift og vedligehold</b> <b>Bygningsdelskort</b>	3 - (3)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(23)1.03	GULV 3 I UNDERETAGE	2010-401	

### **Vedligeholdelsesaktiviteter**

#### Indvendig:

- Tidspunkt for første vedligeholdelse: Ved ibrugtagning
- Vedligeholdelsesinterval: Efter behov
- Mængde: Hele gulvfladen
- Hvem der skal udføre vedligeholdelsen: Beboer

### **Udskiftningsaktiviteter**

#### Indvendig:

- Tidspunkt for første udskiftning: Ved beskadiget gulvplade
- Udskiftningsinterval: Efter behov
- Mængde : Den beskadede del
- Hvem der skal udføre udskiftningen: Tømrer